

Návod na rozbalenie rolky kompaktného pletiva

- 1 Pletivo položíme na rovnú plochu
- 2 Odstránime ochrannú fóliu na oboch koncoch pletiva
- 3 Z konca rolky pletiva uvoľníme motúz a koniec prichytíme kolíkom
- 4 Zhustené pletivo rozbalíme (rozvinieme) na plochu, tak aby zostalo v kompaktnom (zhustenom) stave. Pletivo v žiadnom prípade súčasne s rozbalovaním nenaťahujeme.
- 5 Zhustené rozbalené (rozvinuté) pletivo postupne natiahneme.
- 6 Roztiahnuté pletivo vizuálne skontrolujeme a prípadné vypletené oká pootočením zapletieme. Pletivo osadíme na stĺpik, prichytíme a natiahneme.

